

## 西安康拓力仪器设备有限公司 XIAN KTL INSTRUMENTS CO., LTD

用户帮助文档

文档名称: 如何做失效包络线

文档编号: HS017

失效包络线是试样失效时与莫尔圆的共同切线, c (内聚力) 为截距, Φ为角 (内摩擦角),即在不同围压下,得到破坏时的最大主应力和最小主应力,做出应力圆,至少在三种不同的围压下,这样可以做出三个应力圆,作三个圆的公切线,倾斜角即为内摩擦角。如图 1 所示:




图 1: 失效包络线